

**FORMATO DE LA HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS**

NOMBRE O DENOMINACION DEL REMITENTE (1)	TELEFONO DEL REMITENTE (2)
ZINGA PERU EIRL	CEL: 976 990 371

DENOMINACION DEL MATERIAL O RESIDUO PELIGROSO A TRANSPORTAR (3)	CLASE	(3)
<i>Galvanized Coating Zinga P. Oxido de 5KG (Pintura rica en Zinc)</i>	N° ONU	(1263)
DESCRIPCION (6)		
ESTADO: <i>Líquido</i>	COLOR: <i>Gris</i>	OLOR: <i>Pintura</i>

PELIGROS	(7)			
EQUIPO DE PROTECCION QUE DEBE LLEVAR EL VEHICULO (8)	- Un calzo de dimensiones apropiadas para el vehículo y el diámetro de las ruedas - Señales de peligro (conos o triángulos de seguridad, etc.) - Chaleco(s) o ropa fluorescente - Linterna de mano no metálica - Guantes protectores - Gafas o pantalla protectora de ojos - Líquido para el lavado de ojos			
ACCIONES INMEDIATAS POR PARTE DEL CONDUCTOR ANTE LA EMERGENCIA (9)	- Aplicar el sistema de freno, apagar el motor y, de ser posible, desconectar laBatería - No provocar fuego o fumar ni activar ningún equipo eléctrico - Colocar las señales de peligro - Mantener a las personas alejadas del área de peligro - No caminar sobre el material derramado ni tocarlo - Mantenerse fuera de la dirección del viento que arrastra los gases u oloresdel material Notificar de inmediato a la policía, bomberos y a la empresa de transportesTener a la mano los documentos de transporte para ser entregados a las autoridades o equipos de emergencia			
DERRAME	(10)	Si el producto alcanza las conducciones públicas de agua, notifíquelo a las autoridades. Procesos de limpieza: Detener y recoger el vértigo con materiales absorbentes no inflamables (p.ej.arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita).		
INCENDIO	(11)	Medios de extinción apropiados: dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma. Material extintor inadecuado: Agua. Peligro de incendio: Inflamable. Reactividad: Evítese el contacto con neopreno. Medidas generales a hacer: Mantener el producto alejado de las fuentes de calor, llamas.		
PRIMEROS AUXILIOS	(12)	Medidas de primeros auxilios general: Airearse en caso de inhalación accidental de vapores oproductos de descomposición. En caso de malestar, acudir al médico. En caso de contacto con la piel: Lavarse con agua y jabón. En caso de malestar, consultar almédico/servicio médico. En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua (15 min.). Si persistela irritación ocular: Consulte a un médico. EN CASO DE INGESTIÓN: Llame inmediatamente a un CENTRO ANTIVENENO o a un médico.NO provoque el vómito. Lavar la boca con agua.		
Fecha emisión de la Hoja de Resumen (14)		Versión de la Hoja de Resumen (15)		
ELEFONOS DE EMERGENCIA	(13)	BOMBEROS	PNP	TRANSPORTISTA
		116	105	Transportes: Responsable:
		ANEXO CANTIDAD Y PRESENTACION		
		CANTIDAD		PRESENTACION
		120 GALONES		GALONES X 5 KG CADA UNO

UNIDAD:

CONDUCTOR

OBRA:

LICENCIA: